EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer 1**	Zał.Nr: 3.1 Sonda Nr:

Rejon: Augustów Miejscowość: Augustów Gmina: Augustów Powiat: augustowski	Zleceniodawca: Żłobek nr 1 w Augustowie Wiercenie: EKODROM Sp. z.o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz	Typ sondy: DPM Rzędna: 124.35 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2023-05-30

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]			Stopień zageszczenia: Luźny / Średnio zag. / Zagęszczony — Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy (5, 10, 15, 20, 25, 30)	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2	3	4	5		7	8	9	10
2.00		1.0		nN()					
		2.0		T					
3.0		3.0		Ps		15	15	0.68	
		4.0		Po		25	25	0.78	
		5.0		G					
		6.0							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer 5**	Zał.Nr: 3.2 Sonda Nr:

Rejon: Augustów Miejscowość: Augustów Gmina: Augustów Powiat: augustowski	Zleceniodawca: Żłobek nr 1 w Augustowie Wiercenie: EKODROM Sp. z.o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz	Typ sondy: DPM Rzędna: 124.04 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data sondowania: 2023-05-30

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]			Stopień zageszczenia: Luźny / Średnio zag. / Zagęszczony — Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy (5, 10, 15, 20, 25, 30)	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1.80 (2.5)		1.0		nN()					
		2.0		T					
		3.0		Pd		10	10	0.61	
		4.0		Po		18	18	0.72	
		5.0		Ps		22	22	0.75	
		6.0		G					



Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988